



LISTA DE RESISTENCIA PARA DELANTALES GUNOVA - (ES)

Si se superan los porcentajes indicados, la resistencia se limita.

Gases	Ácidos	Sales	Álcalis
Amoníaco	Ácido acetilsalicílico;	Alumbres	Disolución de amoníaco
Butano	Ácido de batería	Sales de aluminio	lejía blanqueadora
Dióxido de carbono	Ácido fórmico al 10 %	Sales de amonio	Potasa 25 %
Gas de hulla	Ácido benzoico	Sales de bario	Sosa cáustica 10 %
Sulfuro de hidrógeno	Ácido bórico	Bórax	Disolución de jabón
Nitrógeno	Bromuro de hidrógeno	Sales de calcio	
Hidrógeno	(ácido concentrado)	Sales de cromo	
	Vinagre de madera 6 %	Sales ferrosas	
	Ácido	Ferricianuro de potasio	
	hexafluorosilícico	Sulfato de hidroxilamina	
	Ácido maleico 35 %	Sal de mesa	
	Ácido oxálico	Sales de cobre	
	Ácido fosfórico	Sales de magnesio	
	Ácido nítrico 6,3 %	Sales de sodio	
	Ácido clorhídrico 10 %	Sales de níquel	
	Ácido sulfúrico 50 %	Sales de mercurio	
	Ácido esteárico	Sulfuro de sodio al 10 %,	
	Ácido tartárico	Sales de plata	
	Ácido cítrico	Nitrato de estroncio	
	Sales de zinc		
	Ácido cítrico		
	Sales de zinc		



Por favor, antes de su uso, verifique que el equipo de protección individual (EPI) sea adecuado para el fin previsto. Toda la información relativa a imágenes, productos, dimensiones y diseños es válida en el momento de la impresión. Sujeta a cambios y posibles errores. No se admitirán reclamaciones relacionadas con modelos o productos específicos.